

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT COMPOZIT GỖ- NHỰA TỪ PHẾ LIỆU GỖ KEO TAI TƯỢNG VÀ NHỰA TÁI CHẾ POLYPROPYLEN

Vũ Huy Đại¹

TÓM TẮT

Xác định ảnh hưởng thông số công nghệ vận tốc quay trục vít của máy ép dùn Cincinnati TS 80-33 ở 3 cấp 40 vòng/phút, 50 vòng/phút, 55 vòng/phút đến tính chất cơ lý composit gỗ-nhựa PP. Khối lượng thể tích composit gỗ-nhựa ít thay đổi và nhân giá trị từ 1,35 g/cm³ đến 1,37 g/cm³, độ hút nước sau 7 ngày thay đổi từ 2,6 đến 2,4%, độ bền kéo từ 16,7 MPa đến 18,6 MPa, độ bền nén từ 40,1 MPa đến 42,5 MPa. Xác định được thông số công nghệ vận tốc quay trục vít 50 vòng/phút của máy ép dùn hai trục vít Cincinnati TS 80-33. Đề xuất được công nghệ sản xuất composit gỗ-nhựa từ phế liệu gỗ và nhựa tái chế PP, trên máy ép dùn hai trục vít bao gồm các khâu từ xử lý nhựa tái chế, tao bột gỗ, tao hạt gỗ-nhựa, ép dùn tạo composit gỗ-nhựa, làm nguội định hình, kéo và cắt sản phẩm.

Từ khóa: Composit, gỗ-nhựa, keo tai tượng, nhựa polypropylene.

1. MÔ BÁU

Vật liệu composite gỗ-nhựa bắt đầu phát triển từ những năm 60 của thế kỷ 20 và được phát triển mạnh vào những năm 80 của cùng thế kỷ. Con người sử dụng các phương pháp hóa học, vật lí hoặc phương pháp cơ giới tiến hành gia công xử lý, tạo ra các tính năng mới hoặc thay đổi tính năng của vật liệu, từ đó phát minh ra rất nhiều loại hình vật liệu sinh học mới [2, 3].

Những lợi thế của vật liệu composit gỗ-nhựa là có thể tạo ra các hình dạng phức tạp khác nhau và hoàn toàn có thể tái chế. Công nghệ và thiết bị đáp ứng được yêu cầu của công nghệ và thiết bị hiện đại và có chất lượng cao khi sử dụng hầu hết phế liệu gỗ và chất dẻo phế thải. Trong thành phần của vật liệu composit gỗ-nhựa bao gồm một số thành phần: bột gỗ, nhựa nhiệt dẻo, chất tăng cường, bột màu và chất trợ gia công. Sản xuất vật liệu composit gỗ-nhựa có thể thực hiện bằng các phương pháp ép dùn, ép trong khuôn kín, ép phun, ép cán. Công nghệ ép dùn được xem như là loại hình công nghệ tiên tiến, hiện đại trong việc tạo ra các sản phẩm có nhiều ưu điểm và thân thiện với môi trường có khả năng thay thế vật liệu gỗ truyền thống. Công nghệ ép dùn có thể tạo ra các sản phẩm rất đa dạng có hình dạng (profile) khác nhau ở dạng đặc, rỗng. Hình dạng sản phẩm phụ thuộc vào khuôn ép trực vít ở trong máy ép dùn.

Một số công đoạn của công nghệ ép dùn: tạo bột gỗ, băm nghiền nhựa, tạo hạt nhựa tái chế, tạo hạt gỗ

- nhựa, ép dùn tạo composit gỗ-nhựa, làm nguội, định hình. Ưu điểm của phương pháp này là hạt gỗ nhựa có độ đồng nhất cao về kích thước cho nên có thể dễ dàng sử dụng các khuôn ép dùn để tạo ra các sản phẩm có hình dạng khác nhau; sản phẩm có chiều dài tuỳ theo ý muốn và có thể tạo ra các sản phẩm có độ rỗng bên trong; năng suất cao; dây chuyền có tính tự động hoá cao.

Lĩnh vực ứng dụng vật liệu composit gỗ-nhựa rất đa dạng: trong công nghiệp và dân dụng: nhà vườn, công trình cảnh quan, kiến trúc, ván sàn ngoài trời, pa-lẹt, công teno (tấm nâng hàng), sân chơi thể thao, công viên băng ghế, bàn, thùng rác, đồ mộc ngoài trời; các chi tiết trong kết cấu chịu lực: lõi đิ bộ, vách ngăn, hàng rào; lĩnh vực xây dựng: ván sàn, khung cửa sổ, các chi tiết trang trí. Sơ đồ chung công nghệ sản xuất composit gỗ-nhựa hai giai đoạn: giai đoạn 1 là sản xuất hạt gỗ-nhựa; giai đoạn 2 là sản xuất composit gỗ-nhựa từ hạt gỗ-nhựa. Dưới đây trình bày kết quả nghiên cứu về công nghệ sản xuất composit gỗ-nhựa từ phế liệu gỗ Keo tai tượng và chất dẻo phế thải PP.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu

Phế liệu gỗ Keo tai tượng trong quá trình sơ chế và tinh chế: mùn cưa.


- Nhựa tái chế polypropylene : xô nhựa, vỏ chai.

Thiết bị ép dùn hai trục vít: NRJ -46 mm SG Twin Screw extruder, dây chuyền hai trục vít máy ép dùn Cincinnati TS 80-33.

¹ Trường Đại học Lâm nghiệp

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- **Ảnh hưởng của thông số công nghệ vận tốc quay của trục vít đến tính chất composite gỗ-nhựa**



Hình 1. Tiết diện mặt cắt ngang composite gỗ-nhựa PP

Do điều kiện thực nghiệm còn hạn chế, để tài chí tiến hành khảo sát ảnh hưởng của thông số chính của chế độ ép dùn là vận tốc quay của trục vít của

Bảng 1. Tiêu chuẩn xác định tính chất composite gỗ-nhựa

Tính chất	Đơn vị đo	Tiêu chuẩn thử	Kích thước mẫu thử
Khối lượng riêng	g/cm ³	ASTM D792	10 x 10 (mm)
Độ hút ẩm sau 7 ngày	%	ASTM D570.	Φ 51 (mm)
Độ mài mòn, 1000 vòng	%	ASTM D4060	Φ 90 (mm)
Độ bền kéo	MPa	ISO 527	150 x 20 (mm)
Độ bền nén	MPa	ISO 604	10 x 10 (mm)
Độ bền uốn tĩnh	MPa	ISO 178	80 x 20 (mm)

Các yếu tố cố định: căn cứ vào các kết quả nghiên cứu sản xuất composite gỗ-nhựa

- Lựa chọn được tỷ lệ hợp lý: gỗ + nhựa PP + hạt MAPP; 50% + 45% nhựa PP + 5% hạt MAPP

Nhiệt độ gia công của 6 vùng nhiệt độ trên máy ép dùn hai trục vít.

$T_1=170^\circ\text{C}$, $T_2=175^\circ\text{C}$, $T_3=180^\circ\text{C}$, $T_4=182^\circ\text{C}$, $T_5=185^\circ\text{C}$, $T_6=188^\circ\text{C}$

- Áp lực đầu dùn, làm nguội định hình và làm nguội.

- Để xuất công nghệ sản xuất composite gỗ-nhựa từ phế liệu gỗ và chất dẻo tái chế

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ sản xuất composite gỗ-nhựa: kích thước

máy ép dùn Cinnanici TS 80-33 đến tính chất cơ lý của sản phẩm composite gỗ-nhựa.

Bối cảnh thực nghiệm

Sản phẩm composite gỗ-nhựa có kích thước chiều rộng x chiều dày: 90 x 20 mm (chiều dài có thể cắt tùy ý) được kiểm tra chất lượng theo các tiêu chuẩn về composite gỗ-nhựa.

+ Các yếu tố thay đổi

Vận tốc quay trục vít: 40 vòng/phút, 50 vòng/phút, 55 vòng/phút.

- Tính chất cơ lý composite gỗ-nhựa và tiêu chuẩn xác định được trình bày ở bảng 1.

Mẫu sản phẩm composite gỗ-nhựa được gia công và lấy phần đặc (thành của vật liệu), chiều dày thành 5 mm.

Bảng 1. Tiêu chuẩn xác định tính chất composite gỗ-nhựa

bột gỗ, độ ẩm gỗ; tỷ lệ thành phần nguyên liệu trong hỗn hợp gỗ, nhựa; yếu tố công nghệ: áp lực đầu dùn, nhiệt độ ép, vận tốc dùn, quá trình làm nguội vật liệu.

- Lựa chọn các thông số công nghệ đã được xác định trong quá trình nghiên cứu công nghệ sản xuất composite gỗ-nhựa [1].

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Ảnh hưởng thông số công nghệ vận tốc quay trục vít đến tính chất composite gỗ-nhựa

Kết quả xác định tính chất cơ lý của composite gỗ-nhựa PP với tốc độ quay trục vít khác nhau theo các tiêu chuẩn được trình bày ở mục 2.2 và được tổng hợp ở bảng 2.


Bảng 2. Ảnh hưởng của vận tốc quay trục vít đến tính chất composite gỗ-nhựa PP

Tính chất	Đơn vị đo	Vận tốc vòng quay trục vít, vòng/phút		
		45	50	55
Khối lượng thể tích	g/cm ³	1,35	1,37	1,35
Độ hút nước sau 7 ngày	%	2,6	2,4	2,45
Độ mài mòn, 1000 vòng	%	0,39	0,35	0,42
Độ bền kéo	MPa	16,7	18,6	18,3
Độ bền nén	MPa	40,1	42,5	40,1
Độ bền uốn	MPa	29,5	33,7	33,3
Mô đun đàn hồi uốn	GPa	2,7	3,2	3,4

Khi thay đổi vận tốc quay trục vít của máy ép dùn Cincinnati Milacron TS 80-33 thu được composit gỗ-nhựa PP với tính chất cơ lý thay đổi khác nhau:

- Tốc độ quay trục vít luôn là tham số mang tính quyết định có thể điều khiển, nâng cao tốc độ quay

trục vít có thể tăng được tốc độ dùn, nhưng tốc độ quay quá cao sẽ tạo ra lực cắt, dễ làm phân giải vật liệu gỗ nhựa vì độ nhạy cảm về nhiệt của nó, thậm chí kéo dài thời gian vật liệu dừng lại trong ống dùn.



Hình 2. Sơ đồ công nghệ tạo vật liệu gỗ-nhựa

- Khối lượng riêng composit gỗ-nhựa thay đổi không đáng kể trong các trường hợp, nguyên nhân là do trong quá trình dùn, áp lực của máy dùn, nhiệt độ

gia công không thay đổi trong các trường hợp. Thiết lập áp lực đầu dùn chủ yếu có quan hệ với hai nhân tố đó là: (1) khả năng tạo áp của bàn thân đầu dùn,

chủ yếu quyết định bởi tì lệ co rút của dầu dùn; (2) điều khiển nhiệt độ, nhiệt độ thấp có lợi cho việc nâng cao áp lực lên dầu dùn, nhưng nếu nhiệt độ quá thấp sẽ làm cho áp lực dầu dùn quá lớn, làm cho vật liệu phía sau rất khó đẩy vật liệu ở phía trước, làm cho vật liệu ở phần trộn đều sản sinh lỗ hổng hoặc đẩy ngược, ảnh hưởng đến sản lượng dùn và làm tăng thời gian dừng của vật liệu trong ống dùn, đồng thời cũng làm cho nội ứng lực của sản phẩm tăng lên. Ngoài ra, điều khiển áp lực dầu dùn cần đảm bảo ổn định, ngoài có quan hệ với tính ổn định tốc độ quay của trục vít, phần trộn đều và độ dài phần chạy thẳng của dầu dùn ra thì việc nạp liệu đều và ổn định cũng rất quan trọng.

- Độ bền cơ học của composit gỗ nhựa PP: độ bền kéo, độ bền nén, độ bền uốn tính đều đạt giá trị cao nhất ở cấp độ tốc độ dùn 50 vòng/phút. Nguyên nhân là do tốc độ dùn quá cao sẽ tạo ra lực cắt, dễ làm cho vật liệu gỗ-nhựa có thể bị phân rã làm cho độ bền cơ học giảm xuống. Nếu vận tốc quá thấp sẽ ảnh hưởng đến năng suất của dây chuyền.

- Độ hút nước sau 7 ngày, độ mài mòn của vật liệu composit gỗ nhựa ở cấp độ quay của trục vít 50 vòng/phút là thấp nhất so với tốc độ 45 vòng/phút, 55 vòng/phút.

- Cân cứ kết quả ở bảng tốc độ Cincinnati Milacron quay của trục vít hợp lý để tạo ván sàn rỗng có kích thước 90 x 20 mm là 50 vòng/phút.

3.2. Đề xuất công nghệ sản xuất composit gỗ-nhựa từ phế liệu gỗ Keo tái tạo và nhựa tái chế PP

Sơ đồ công nghệ tạo composit gỗ-nhựa được trình bày ở hình 2.

3.2.1. Tạo bột gỗ

Gỗ là loại vật liệu vừa có đặc trưng sinh học, vừa có đặc trưng hóa học và vật lý, là loại vật liệu dễ hướng và không đóng nhát. Loài cây khác nhau, tính chất của gỗ khác nhau rất lớn; cho dù cùng một loại gỗ, tại các mảnh cắt khác nhau, tính chất gỗ cũng biến đổi rất lớn, những biến đổi này có ảnh hưởng rất lớn tới đặc tính bề mặt của vật liệu. Vì khi gỗ và nhựa hồn hợp với nhau, loài cây, hình thái, kích thước của sợi gỗ đều có ảnh hưởng đến vật liệu composit, do đó yêu cầu sợi gỗ dài và nhỏ phải chiếm phần lớn.

Thông số công nghệ tạo bột gỗ:

- Sấy khô mùn cưa bằng lò sấy kiểu trống quay đến độ ẩm: 8-10%.

- Mùn cưa sau khi sấy khô đưa qua máy nghiền bột gỗ. Kích thước bột gỗ sau khi nghiền là 0,25-0,45 mm.

- Nếu là phế liệu bia bắp gỗ cần phải qua máy băm dăm để tạo dăm nguyên liệu đầu vào có kích thước: Chiều dài x chiều rộng x chiều dày: (18-20) x 12 x (0,15-0,45) mm

- Sau đó đưa dăm gỗ hoặc mùn cưa được sấy khô đến độ ẩm 8-10% vào trong máy nghiền bột gỗ. Lắp đặt mắt sàng có kích thước 40 mesh (trong ứng với 0,25-0,45 mm).

- Độ ẩm bột gỗ sau khi nghiền và sấy khô cần đạt ở mức 2-3%.

- Bột gỗ cần phải được đóng gói và bảo quản để tránh hiện tượng hút ẩm.

3.2.2. Xử lý nhựa tái chế PP

Nhựa tái chế PP được tạo ra từ các sản phẩm nhựa polypropylene trong thực tế như: bàn ghế, két bia, vỏ thùng, cánh quạt, ống nước cao cấp, hộp đựng thực phẩm, dây buộc. Sử dụng nhựa phế thải làm nguyên liệu sản xuất gỗ-nhựa, ngoài các bước xử lý trước như: thu hồi, phân tuyển, làm sạch, nghiên và sấy... còn cần tiến hành xử lý hợp lý, có quan hệ rất lớn tới chất lượng sản phẩm.

Phân loại: Phân loại nhựa phế thải theo nguồn gốc thu mua: người thu mua sẽ trực tiếp phân loại theo công dụng của nhựa, màu sắc, đặc tính. Các loại sản phẩm màu được phân loại theo các màu chủ đạo, trong một số trường hợp có thể xếp chung những loại có màu sắc gần giống nhau. Trong từng loại nhựa cần phải tiếp tục phân thành loại có kích thước lớn và kích thước nhỏ, loại bám bẩn và loại sạch để có các quy trình nghiên và rửa khác nhau.


- Tao nhựa mành

Những sản phẩm có kích thước khá lớn được băm nhỏ trước bằng các dụng cụ cầm tay như dao, búa và được rửa sạch bằng nước. Nếu có quá nhiều bụi bẩn khó rửa thì có thể cho thêm các chất tẩy rửa để tẩy trước khi đưa vào máy băm nhựa. Máy băm nhựa làm việc theo nguyên tắc của máy xay bột với một lưỡi dao xoay tròn trên một trục tự vào thoát là các thanh cố định ở phần trong của vỏ máy. Kích thước mành nhựa được điều chỉnh bằng các lưỡi lọc đặt phía dưới máy. Nhựa đưa vào máy được cuốn đi theo lực ly tâm nên quá trình băm nhựa được tận dụng để rửa sạch nhựa. Nước rửa được đưa vào từ trên và di ra ở phía dưới máy.

Sau bước phân loại nhựa và chất nhão trước, nhựa phế thải được trộn với chất tẩy rửa, thông thường là

bột giặt dùng cho máy vi loại này có tác dụng tẩy rửa tốt mà ít tạo bọt, giảm thiểu lượng nước rửa. Nhựa được đưa vào máy băm với lưới lọc có mắt sàng 35 - 40 mm để băm sơ bộ và sau đó được băm nhỏ hơn với mắt sàng 10-12 mm. Tỷ lệ chất tẩy rửa được tính dựa trên độ băm bẩn của phế liệu. Với các loại phế liệu sạch như bàn ghế, vòi máy, cánh quạt, ... thì lượng chất tẩy rửa là rất ít khoảng 0,2 - 0,5 kg cho 100 kg phế liệu nhựa mảnh. Các loại băm bẩn nhiều

nhiều như các vỏ thùng sơn, vỏ máy có bám dầu, vỏ các dụng cụ chứa dung dịch, hóa chất thì hàm lượng chất tẩy rửa cao hơn, có thể lên đến 2 kg cho 100 kg phế liệu. Tùy theo mức độ bẩn của nhựa tái chế, mà lượng nước có thể dùng để xử lý và số lần dùng khác nhau. Những loại phế liệu có độ băm bẩn quá cao thường được loại bỏ ngay từ đầu vì chi phí chất tẩy rửa và công tẩy rửa quá cao sẽ không đưa lại hiệu quả kinh tế.



Hình 3. Sơ đồ công nghệ xử lý nhựa phế thải và tạo hạt nhựa PP

- Rửa sạch

Nhựa sau khi tao mảnh được rửa lại bằng nước sạch trong các bể chứa, trong quá trình này một số tạp chất cũng được loại bỏ. Các tạp chất có tỷ trọng nặng được lắng xuống dưới, tùy vào loại tạp chất mà người sử dụng quyết định bỏ đi hoặc sử dụng vào việc khác. Ngoài ra quá trình rửa này cũng trung hòa lượng xút còn bám lại trên nhựa, tuy hàm lượng xút lúc này là rất ít.

Có thể thực hiện công đoạn nghiền nhựa kết hợp với công đoạn rửa sạch trên cùng thiết bị. Hai công đoạn này được tiến hành trên cùng một thiết bị; máy xay đồng thời có nước phun rửa, các thiết bị này làm việc theo kiểu bán tự động. Nhựa sau khi băm tao mảnh có kích thước (0,5-1,2 cm) được làm sạch bằng dung dịch bột rửa (NaOH). Tỷ lệ: nhựa polypropylene 100 kg nhựa: 1 kg bột rửa. Nếu nhựa bám bẩn, dầu mỡ: 100 kg nhựa: 2-3 kg bột rửa.

- Sấy khô

Nhựa mảnh sau khi làm sạch cần phải được sấy khô đến độ ẩm 3-5%. Quá trình làm khô có thể thực hiện trong các lò sấy trống quay hoặc được hong phơi trong điều kiện tự nhiên.

- Loại bỏ tạp chất khô

Sau khi phơi khô, trong mảnh nhựa lúc này xuất hiện những tạp chất mới, đó là những tạp chất sinh ra trong quá trình băm nhựa nhưng vẫn chưa làm sạch được khi rửa lại. Những tạp chất này thường là những mảnh vụn của nhân mác, hoặc là những sợi xơ xuất hiện khi các mảnh nhựa bị ma sát nhiều lần tạo ra. Các tạp chất này được loại bỏ đơn giản: do chúng nhẹ hơn mảnh nhựa nên có thể thổi bay chúng bằng quạt có tốc độ vừa phải. Ngoài ra quá trình sàng, sấy để loại bỏ tạp chất nhẹ này cũng làm sạch nhựa bởi các loại sạn đất đá có thể sinh ra trong quá trình phơi ngoài trời.

Mảnh nhựa thu được sau quá trình sấy khô (tên gọi thông dụng là phôi nhựa) được đóng bao để chuyển đến cho các nhà sản xuất nếu như cơ sở không có nhu cầu hoặc khả năng tạo hạt nhựa.

- Ép dùn tạo hạt nhựa

Yêu cầu nhựa mảnh trước khi ép dùn: phôi nhựa mảnh phải sạch, không lẫn tạp chất; phôi nhựa mảnh phải khô, độ ẩm 3-5%; kích thước mảnh nhựa phải đồng đều.

Tạo hạt nhựa tái chế từ nhựa mảnh polypropylene được thực hiện trên máy ép dùn một trục vít. Nhiệt độ gia công máy ép dùn đạt ở mức 175°C, vận tốc dùn tạo hạt nhựa có thể đạt ở mức: 2 m/s. Máy dùn thông thường là loại một trục vít với số lỗ dùn trên đầu dùn là 10 - 12 lỗ và đường kính lỗ dùn là 3 - 3,5 mm. Trước đầu dùn nhựa được lọc bằng các lưới lọc với mắt lồi khác nhau để lọc những tạp chất vẫn còn lại trong phôi nhựa. Lượng tạp chất này có chỉ số cho phép là 2%. Sau khi ra khỏi đầu dùn, sợi nhựa sẽ được đưa qua buồng làm lạnh bằng nước (chiều dài buồng nước: 2,4 m) sau đó đưa vào máy cắt. Đường kính của sợi nhựa được điều chỉnh bằng cách thay đổi tốc độ máy cắt hạt. Công suất của những chiếc máy này khác nhau nhưng nằm trong khoảng 50 - 100 kg/giờ. Trong quá trình tạo hạt, các công đoạn đều rất quan trọng, từ sấy khô đến cắt hạt. Độ ẩm của nhựa nếu quá cao sẽ phát sinh hơi nước trong quá trình dùn và tạo bot trong hạt nhựa thành phẩm làm giảm chất lượng của nhựa. Nguy hiểm

hơn, khi hơi nước nhiều có thể dẫn đến t. sâu dùn, trực vít làm việc quá tải dẫn đến gãy trực, hư hỏng máy.

Việc điều chỉnh nhiệt độ của các vùng gia nhiệt cũng rất quan trọng đối với quá trình gia công và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của hạt nhựa. Khi nhiệt độ không đủ, nhựa chưa chảy hết nếu cho trực vít quay ngay cũng sẽ xảy ra hiện tượng nhựa chưa kịp dùn ra gây gãy trực.

3.2.3. Tao hạt gỗ-nhựa

- Trộn hỗn hợp:

Hỗn hợp bao gồm: bột gỗ + hạt nhựa polypropylene + hạt nhựa MAPP.

Quá trình trộn hỗn hợp (bột gỗ + hạt nhựa PP + hạt MAPP) theo tỷ lệ 50% bột gỗ + 45% nhựa + 5% phụ gia.

Bột gỗ + MAPP + PP được thực hiện trên thiết bị khuấy trộn của máy dùn hai trục vít NRII -46 mm SG Twin Screw extruder (Nhật).

- Ép dùn tạo hạt gỗ-nhựa

Hỗn hợp sau khi trộn được đưa vào bộ phận cấp liệu của máy dùn: nhiệt độ vùng I: 185°C; nhiệt độ vùng II: 190°C; nhiệt độ vùng III: 180°C; nhiệt độ vùng IV: 185°C; nhiệt độ đầu dùn: 175°C. Vận tốc quay trực vít: 35-50 vòng/phút. Máy ép dùn tạo hạt gỗ-nhựa: NRII -46 mm SG Twin Screw extruder (Nhật).

- Làm nguội và cắt tạo hạt

Hạt nhựa tái chế sau khi ra khỏi đầu dùn được làm nguội và qua máy cắt tạo hạt nhựa kích thước hạt sau khi cắt là 4-5 mm.

- Sấy khô hạt gỗ - nhựa

Hạt gỗ-nhựa polypropylene cần phải được sấy khô đến độ ẩm thấp hơn 5%, có thể sử dụng thiết bị sấy trống quay hoặc được sấy bằng khí nóng.

3.2.4. Ép dùn hạt gỗ nhựa tạo vật liệu composit

Khi áp dụng phương pháp ép hai bước (hai giai đoạn), sẽ dùng hạt hỗn hợp vật liệu composit gỗ-nhựa đã được tạo trước để làm nguyên liệu, quá trình ép chủ yếu điều khiển một máy ép dùn và một máy bô tro tạo hình đi kèm. Trong trường hợp công thức pha trộn hợp lý, tham số chủ yếu để điều khiển công nghệ là cán đàm bảo áp lực dùn ổn định. Yêu cầu tốc độ nạp liệu phải thích ứng với phương thức nạp liệu của máy dùn hai trục vít ren đồng hướng, đồng thời

yêu cầu đảm bảo cung cấp nguyên liệu đầy đủ cho máy dùn một trục vít.

Cần điều chỉnh tốc độ quay của máy dùn hai trục vít theo yêu cầu hiệu quả của quá trình trộn và quá trình dẻo hóa, đồng thời cần xem xét không làm cho bột gỗ bị cắt nhỏ và không được dừng lại quá lâu trên máy dùn. Bảo đảm sự phối hợp về tốc độ quay của trục vít của thiết bị dùn hai giai đoạn và áp lực dùn của máy dùn một trục vít ổn định, làm cho vật liệu trong máy dùn hai trục vít thoát khí, bay hơi và trộn, để đạt được áp lực ép cần thiết trên máy dùn một trục vít.

- Các vùng nhiệt độ được cố định trong quá trình ép dùn:

$T_1=170^\circ\text{C}$, $T_2=175^\circ\text{C}$, $T_3=180^\circ\text{C}$, $T_4=182^\circ\text{C}$,
 $T_5=185^\circ\text{C}$, $T_6=188^\circ\text{C}$.

- Tốc độ quay của trục vít 50 vòng/phút. Áp suất dùn được cố định.

+ Kích thước sản phẩm ép dùn compozit gỗ-nhựa PP ở dạng rỗng: chiều rộng x chiều dày: 90 mm x 20 mm.

Đáu dùn là bộ phận quan trọng và ở công đoạn cuối của máy ép dùn gỗ-nhựa, trong bộ phận đáu dùn xảy ra quá trình tạo ra cấu trúc cuối cùng của vật liệu. Hình dạng đáu dùn phụ thuộc vào hình dạng mặt cắt ngang của sản phẩm, xác định độ chính xác, chất lượng bề mặt, tính chất cơ học của vật liệu. Bộ phận đáu dùn là bộ phận quan trọng của hệ thống máy ép dùn và phụ thuộc vào năng suất máy ép dùn. Với các loại đáu dùn khác nhau, năng suất của máy ép dùn cũng khác nhau và được tính bằng đơn vị kg/giờ. Điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: vận tốc dùn, hệ số trương nở, trạng thái biến dạng dẻo-lòng định của vật liệu. Cần chú ý rằng, nếu hình dạng đáu dùn phức tạp cũng có nghĩa là hình dạng mặt cắt ngang của sản phẩm phức tạp thì tốc độ dùn càng chậm. Điều này phải tính đến khi tính toán, thiết kế hình dạng sản phẩm.

3.2.5. *Làm nguội và định hình vật liệu compozit gỗ-nhựa*

Sau khi vật liệu ra khỏi miệng dùn, cần tiến hành làm nguội định hình, nhằm đảm bảo tính chính xác và ổn định về kích thước sản phẩm. Việc làm nguội định hình vật liệu compozit gỗ-nhựa không giống đối với làm lạnh định hình vật liệu nhựa nhiệt dẻo truyền thống, sản phẩm khi qua miệng dùn đã thành hình,

sau khi làm nguội khuôn về cơ bản đã được định hình, nhưng vẫn có nhiệt độ tương đối cao, cần tiến hành thêm một bước làm nguội định hình mới có thể đạt được sản phẩm định hình có chất lượng ổn định. Sản phẩm đặc do không dễ làm nguội hoàn toàn, thông thường cần làm nguội bằng nước; với sản phẩm rỗng còn cần có thiết bị định hình chân không, bảo đảm kích thước kết cấu sản phẩm chính xác. Đối với sản phẩm có lượng gỗ tương đối lớn hoặc chiều dày không lớn có thể áp dụng làm nguội bằng giò, còn đối với sản phẩm có lượng gỗ ít hoặc độ dày lớn thì thích hợp sử dụng làm nguội bằng nước.

3.2.6. *Kéo và cắt sản phẩm định hình*

Thông thường trong ép dùn nhựa, sau khi vật liệu ra khỏi miệng dùn sẽ có hiện tượng phồng ra khỏi khuôn do áp lực tách ra dột ngọt, sau khi làm nguội sẽ co rút. Nhưng đối với vật liệu gỗ-nhựa, thường có trên 50% lượng bột gỗ, nên hiện tượng phồng và co rút ra khỏi khuôn ít hơn rất nhiều. Vì vậy, đối với sản phẩm đặc sản xuất từ vật liệu gỗ-nhựa, nếu không áp dụng định hình chân không thì cần có lực kéo tương đối nhỏ, chủ yếu dựa trên lực đẩy của trục vít; nhưng đối với sản phẩm rỗng áp dụng phương pháp định hình chân không, thì cần phải có lực kéo tương đối lớn. Do sản phẩm được dùn ra liên tục, trọng lượng tăng dần, cần có sự sẵn sàng thích hợp nhằm đảm bảo quá trình dùn được tiến hành thuận lợi. Do đó, trong khi làm nguội, cần đồng thời kéo sản phẩm ra một cách liên tục, việc thực hiện này thông qua thiết bị hỗ trợ cho máy dùn. Tốc độ kéo cần tương thích với tốc độ dùn. Cần cứ vào yêu cầu của sản phẩm tiến hành cắt theo kích thước định sẵn và sau đó xếp vào kho.

4. KẾT LUẬN

Compozit gỗ-nhựa thuộc nhóm vật liệu mới, lĩnh vực ứng dụng rộng rãi, thân thiện với môi trường có tiềm năng phát triển trong tương lai ở nước ta. Trong phạm vi nghiên cứu bước đầu về sản xuất compozit từ phế liệu gỗ và chất dẻo tái chế, đã đề xuất được công nghệ sản xuất compozit cụ thể như sau:

- Xác định ảnh hưởng thông số công nghệ vận tốc quay trục vít của máy ép dùn Cincinnati Milacron TS 80-33 ở 3 cấp 40 vòng/phút, 50 vòng/phút, 55 vòng/phút đến tính chất cơ lý compozit gỗ-nhựa PP. Khối lượng thể tích compozit gỗ-nhựa ít thay đổi và nhận giá trị từ $1,35 \text{ g/cm}^3$ đến $1,37 \text{ g/cm}^3$, độ hút nước sau 7 ngày giảm từ 2,6 đến 2,4%, độ bền kéo từ

16,7 MPa đến 18,6 MPa; độ bền nén từ 40,1 MPa đến 42,5 MPa. Xác định được thông số công nghệ vận tốc quay trục vít 50 vòng/phút của máy ép dùn Cinnanici TS 80-33.

- Đề xuất được công nghệ sản xuất composite gỗ-nhựa từ phế liệu gỗ và nhựa tái chế PP, trên máy ép dùn hai vít Cinnanici TS 80-33 bao gồm các khâu từ xử lý nhựa tái chế, tạo bột gỗ, tạo hạt gỗ-nhựa, ép dùn tạo composite gỗ-nhựa, làm nguội định hình, kéo và cắt sản phẩm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Vũ Huy Đại (2013). Nghiên cứu công nghệ sản xuất composite từ phế liệu gỗ và chất dẻo phế thái. Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ.
- Anatole Klyosov (2005). Wood plastic composites, Wiley-interscience A John Wiley & Sons, INC, Publication.
- Optimat Ltd and MERL Ltd (2003). Wood plastic composites study-technologies and market

opportunities. The Old Academy, 21 Horsefair, Banbury, Oxon OX16 0AH.

4. M. N. Ichazo, C. Albano, J. Gonzalez (2001). Polypropylene/wood flour composites: treatments and properties. Composites Structure 54 (2001), Elsevier

5. Kishi, H., M. Yoshioka, A. Yamanoi, and N. Shiraiishi (1988). Composites of wood and polypropylenes I. Mokuzai Gakkaishi. Vol. 34 (2), pp. 133-139.

6. Keener T. J., Stuart R. K., Brown T. K. (2003). Maleated coupling agents for natural fiber composites. Composites: Part A.

7. Сетевая Академия Мебели (2008). Производство древеснopolимерных строительных материалов из вторичного сырья.

8. Патент Р. Ф. N. 2081135, кл. C 08 L 97/02, 1995 г, Древесно – полимерная композиция и способ ее получения.

9. ГОСТ 1631-87. Мука древесная, технические условия.

STUDY ON TECHNOLOGY OF PRODUCING WOOD PLASTIC COMPOSITE FROM WASTE *Acacia mangium* WOOD AND WASTE POLYPROPYLENE PLASTIC

Vu Huy Dai

Summary

Determination of the effect of technical parameters of screw rotational speed of the Cincinnati TS 80-33 extrusion machine at 40 rpm; 50 rpm and 55 rpm to the physical and mechanical properties of wood plastic composite (WPC). The density of WPC is slight different from 1.35 g/cm³ to 1.37 g/cm³. Water absorption after 7 days is from 2.6% to 2.4%; the tensile strength is between 16.7 MPa and 18.6 MPa; the compressible strength is from 40.1 MPa to 42.5 MPa. Determination of technological parameters of rotational speed of the Cincinnati TS 80-33 twin-screw extrusion machine at 50 rpm. Technological parameter of producing WPC from waste wood and waste polypropylene plastic on twin-screw extrusion machine including the stages of recycled plastics processing, wood pulp processing, producing WPC pellets, WPC extrusion processing, shaped cooling, pulling and cutting products were also determined.

Keyword: *Wood plastic composite (WPC), Acacia mangium, polypropylene (PP).*

Người phản biện: TS. Đoàn Anh Vũ

Ngày nhận bài: 22/9/2014

Ngày thông qua phản biện: 24/10/2014

Ngày duyệt đăng: 31/10/2014